

**Umsetzung Maßnahmen des Wasserkörpers 1.BWZ**

<b>Gewässername:</b>	<b>Polchow</b>	<b>Wasserkörpernumme</b>	<b>RECK-2300</b>
<b>Stationierung:</b>	<b>0 - 19.986</b>	<b>Gewässerkennzahl:</b>	<b>96522000000</b>
<b>Einstufung des Wasserkörpers: natürlich</b>			

Maßnahmenummer und Karte	Maßnahmenbeschreibung und bedientes Entwicklungsziel	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Ersatzneubau für den eingefallenen Natursteindurchlass (2300_B05) Akzeptanz im Arbeitskreis vorhanden WBV schätzen nach Prüfung Denkmalschutz	3694	3695	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2015
M02	Renaturierung des Grünlandabschnittes und Herstellen der Durchgängigkeit (Bauwerke 2300_B09-10), Rückbau des Wehres am Neu Heinder See (Stat 17003; 2400_B11) Rückbau der Sohlrauschen, Schaffen naturnaher Gewässerstrukturen Akzeptanz im Arbeitskreis vorhanden WBV schätzen	5851	6630	72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M03	<b>Im Ergebnis der aktuellen Bauwerksbewertung 2012 ist die Maßnahme nicht erforderlich.</b> Herstellen der ökologischen Durchgängigkeit B10	7227	7227	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	entfällt
M04	Wehrrückbau Ablauf Neuheinder See	17441	17511	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M05	<b>Im Ergebnis der aktuellen Bauwerksbewertung 2012 ist die Maßnahme nicht erforderlich.</b> Sohlgleite optimieren westlich Wesselstorf B09	7205	7205	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	entfällt
M06	optimieren Durchgängigkeit nördlich Polchow	10552	10582	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M07	<b>Ersetzt durch Maßnahme M13 und Erweiterung der Maßnahme M02 im 2. Bewirtschaftungszeitraum.</b> Strukturverbesserung	10389	14682	72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 74: Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	ersetzt
M08	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Stau B08	12953	12985	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2015
M09	Herstellen der ökologischen Durchgängigkeit Stau B09	14689	14739	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2021
M10	Vernässung im Niederungsbereich	14670	17172	63: Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	teilweise Umgesetzt
M11	Machbarkeitsstudie zu den Maßnahmen M01 und M02	0	19986	501: Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	erledigt
M12	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Umbau Durchlass zur Brücke L18	3148	3180	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	umgesetzt