

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Grenzgraben (Graben aus dem Heidenholz)	Wasserkörpernummer:	WABE-1100
Stationierung:	5 - 9.728	Gewässerkennzahl:	964856000000000
Einstufung des Wasserkörpers:		erheblich verändert	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M05	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	9728	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M12-1	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	626	638	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12-2	Rückbau Stau (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	638	639	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13-1	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2543	2563	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13-2	Rückbau Stau (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2563	2565	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M14	Neuprofilierung und Totholzeinbau	200	4200	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M15-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	0	4820	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M15-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	5150	7250	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M16-1	Überwachung der Geländeentwässerung des landwirtschaftlichen Betriebes in Hohen Luckow	3400	4100	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M16-2	Maßnahmen zur Minderung der Nährstoffausträge des landwirtschaftlichen Betriebes in Hohen Luckow	3400	4100	12 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch Misch- und Niederschlagswasser	2033
M17	Ersatzneubau Durchlass	5922	5942	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M18	Prüfung Moorvernässung und keine Durchwanderbarkeit (Alternativmaßnahme zu M14, M15-1, M15-2, M17)	2905	4200	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039
M19	Prüfung Wiedervernässung von Moorflächen am Graben 10:2LV18-1 zur Erhöhung der Wasserretention im EZG	588	592	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039
M20	Prüfung Wiedervernässung von Moorflächen am Graben 10:2LV18-D/8+8b+A zur Erhöhung der Wasserretention im EZG	3380	4065	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039

Hinweis:

Der Status des Wasserkörpers wurde von „künstlich“ im 3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf „erheblich verändert“ im 4. BWZ geändert. Auf die Maßnahmenplanung und das Bewirtschaftungsziel hat dies keine Auswirkungen.