

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Zulauf Hohensprenzer Mühlbach	Wasserkörpernummer:	WANE-3201
Stationierung:	0 - 9.510	Gewässerkennzahl:	964688000000000
Einstufung des Wasserkörpers:	künstlich		

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	9510	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M05	Ersatzneubau Durchlass	8	28	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M06-1	Öffnung Rohrleitung	1633	3145	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M06-2	Neutrassierung mit naturnahen Gewässerstrukturen	1633	3145	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M07-1	Öffnung Rohrleitung	3790	4513	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M07-2	Neutrassierung mit naturnahen Gewässerstrukturen	3790	4513	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M08-1	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	0	1633	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M08-2	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	3145	3790	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M08-3	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	4513	4990	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M09-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	0	4990	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M09-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	5150	5840	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M09-3	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	6450	6696	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M09-4	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	6830	7745	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M09-5	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	7990	9510	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M10	Prüfung Wiederherstellung Binneneinzugsgebiete zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts	1947	1949	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039