

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Zulauf LV 56 aus Mamerow	Wasserkörpernummer:	WANE-2200
Stationierung:	0 - 9.351	Gewässerkennzahl:	964643240000000
Einstufung des Wasserkörpers:		erheblich verändert	

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	9351	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M09	Ersatzneubau Durchlass – Trennung landwirtschaftliche Überfahrt vom Straßendurchlass	1232	1285	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M10	Ersatzneubau Durchlass	1536	1546	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M11	Ersatzneubau Durchlass	1798	1808	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M12	Ersatzneubau Durchlass	2090	2120	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M13	Errichtung Fischaufstiegsanlage	2620	2630	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M14-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	0	3600	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M14-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	3880	4630	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M14-3	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	5300	6400	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M14-4	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung beidseitig	7080	7645	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M15-1	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	0	2200	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M15-2	Neuprofilierung mit Totholzeinbau	3050	3580	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M16-1	Überprüfung der Nährstoffversorgung der Ackerflächen südlich Mamerow (Ergebnis Befundaufklärung 2018)	2502	2503	501 - Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	2033
M16-2	Minimierung des Nährstoffaustrages (Phosphor, Stickstoff) in den Zulauf zum LV 56 zum Schutz des Radener Sees (Ergebnis Befundaufklärung 2018)	2502	2503	30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW)	2033
M17	Überwachung der Austräge der landwirtschaftlichen Anlage Vogelsang 2 (Ergebnis der Befundaufklärung 2018)	529	530	12 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch Misch- und Niederschlagswasser	2033

Hinweis:

Der Status des Wasserkörpers wurde von „künstlich“ im 3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf „erheblich verändert“ im 4. BWZ geändert. Auf die Maßnahmenplanung und das Bewirtschaftungsziel hat dies keine Auswirkungen.