



**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · 80686 München · Deutschland

Nordex Energy SE & Co. KG
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	IS-ESW-MUC/CST Christoph Stiglmeier	089 5791-3757 christoph.stiglmeier@tuvsud.com	089 5791-2956	14. Dezember 2023	1 von 1

**Bestätigungsschreiben N163/6.X TCS164B-03 (N23) mit geänderten Vortex Generatoren
am Rotorblatt NR81.5-2
Nr. ST-3884293-164-d R0**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass die Änderungen der Vortex Generatoren am Rotorblatt NR81.5-2 keine Auswirkungen auf die Standsicherheit der Nordex Windenergieanlage N163/6.X TCS164B-03 (N23) hat. Die Änderungen wurden von uns geprüft und das Prüfergebn wurde in der Gutachtlichen Stellungnahme mit der Nummer: 3114128-40-d-3 Rev. 5 "Bewertung der Konstruktion – Rotorblatt Typ Nordex NR81.5-1 und NR81.5-2 für die Windenergieanlagen Nordex Delta4000 N163/5.X und N163/6.X optional mit Serrations, Eiserkennungssystem, Vortexgeneratoren und Eisschutzsystem", ausgestellt am 05.12.2023, bestätigt.

Der Typenprüfbescheid des N163/6.X TCS164B-03 (N23) mit der Nr. 3451400-172-d Rev. 4 wird zusammen mit regulären Updates in Q1 2024 aktualisiert.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüfamt für Standsicherheit für die
bautechnische Prüfung von Windenergieanlagen**

Der Leiter

i.V. S. Mayer

Der Sachverständige

C. Stiglmeier

Sitz: München
Amtsgericht München HRB 96 869
USt-IdNr. DE129484218
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter tuvsud.com/impressum

Aufsichtsrat:
Reiner Block (Vors.)
Geschäftsführer:
Ferdinand Neuwieser (Sprecher)
Thomas Kainz
Simon Kellerer

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüfamt für Standsicherheit für die
bautechnische Prüfung von
Windenergieanlagen
Westendstraße 199
Deutschland
Telefon: +49 89 5791-3146

tuvsud.com/de-is
Tel. Zentrale: 089 5190-4001

TÜV®