

Maßnahmen des Wasserkörpers 2.BWZ

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Gewässername: | Reppeliner Bach | Wasserkörpernummer: | RECK-1900 |
| Stationierung: | 0 - 11.688, 0 - 4.845 | Gewässerkennzahl: | 96524000000, 96524200000 |
| Einstufung des Wasserkörpers: natürlich | | | |

| Maßnahmenummer und Karte | Maßnahmenbeschreibung und bedientes Entwicklungsziel | Stationierung | | Measure Type Code | Termine Ausführung |
|--------------------------|--|---------------|-------|--|--------------------|
| | | von | bis | | |
| M01 | Neutrassierung des Baches im Niederungsbereich der Recknitz, Entwicklungsraum anlegen (entspricht Maßnahme M10 alt) FFH-Managementplanung DE1941-301 Maßnahme 509 S0007 EF04 StALU MM Dez.40 - mögliche Anhebung Wasserstand prüfen, keine Erhöhung der Vorflutwirkung, Bauen im Niedermoor beachten | 0 | 963 | 72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74: Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 2021 |
| M02 | Rückbau der ehemaligen Entnahmestelle | 1332 | 1352 | 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 2021 |
| M03 | Herstellung der Durchwanderbarkeit an der Wolfsberger Mühle einschließlich Sohle Brücke (Station 3207) | 3207 | 3301 | 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 2021 |
| M06 | Reste der alten Brücke entfernen | 9853 | 9854 | 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 2021 |
| M08 | Angleichung der Sohle des Straßendurchlasses (2. Route) | 87 | 107 | 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 2021 |
| M11 | Erarbeitung eines Gewässerentwicklungspflegeplanes (GEPP) einschließlich der Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers | 0 | 11688 | 501 Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten 79: Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung | 2017 |
| M14 | Ersatzneubau Überfahrt Golfplatz Tessin | 1589 | 1589 | 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 2016 |
| M15 | Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft | 0 | 11688 | 29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft | 2021 |
| M16 | Ursachenermittlung der Abwasserbelastung S0171 EF02 WWAV - KA Repplin (neu) nicht Verursacher der Abwasserbelastung in Tessin | 0 | 3200 | 508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen | 2018 |