

Bestandsaufnahme 2019

Wasserkörperbewertung

Nebel Wasserkörper WANE-0400

Gesamtbewertung Wasserkörper:

guter Zustand


Bewertung Chemischer Zustand:



gut

nicht gut

Bewertung ökologischer Zustand:



sehr gut

gut

Gesamtbewertung Biologie (B-QK):



mäßig

unbefriedigend

schlecht

Zur Information

Wassergüte (PC-QK):

Vorgaben eingehalten

Strukturgüte (HM-QK):



Durchgängigkeit (HM-QK):



Bestandsaufnahme 2019 Wasserkörperbewertung


Nebel Wasserkörper WANE-0400

(B-QK) Biologische Qualitätskomponente

Ziel: Klasse 2

Bewertung: Klasse 2

Defizite: keine




Nebel Wasserkörper WANE-0400

(HM-QK)
Hydromorphologische
Qualitätskomponente

Ziel: Klasse 2

Defizite: keine

Bewertung: Klasse 2



Der Wasserkörper ist vollständig durchwanderbar.

(PC-QK) Physikalisch- chemische Qualitätskomponente

Orientierungswert eingehalten				ja	nein					
	O2	TOC	BSB5	Chlorid	pH	Pges	o-PO4	NH4-N	NO2-N	BWZ GN
	Min	MW	MW	MW	Min-Max	MW	MW	MW	MW	MW
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
OT-Werte Typ 16	>7	15	4	200	7,0-8,5	0,100	0,070	0,200	0,050	2,66
2014	7,4	6,6	1,6	34	7,8-8,6	0,045	0,033	0,032	0,007	1,0
2015	7,0	6,3	1,6	33	7,8-8,6	0,048	0,042	0,032	0,010	1,1
2016	8,8	3,4	2,9	36	7,2-8,7	0,040	0,030	0,035	0,009	1,2
2017	8,5	8,6	2,0	35	7,6-8,5	0,039	0,028	0,028	0,008	1,1
2018	7,3	8,1	1,7	35	7,7-8,3	0,041	0,037	0,028	0,007	1,2
2019	8,2	8,1	1,5	36	7,6-8,2	0,040	0,040	0,033	0,006	1,2

Die Orientierungswerte (OT-Werte) werden eingehalten. Die leichten Überschreitungen im pH-Wert Maximum 2014-2016 sind natürlich bedingt und werden durch die Bioproduktion im oberhalb gelegenen mesotrophen Krakowee See verursacht.

Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) für den Gesamtstickstoff (GN) wird eingehalten.