Wasserkörpernummer	NKMZ-0300 neu	Panzower Bach	unbefriedigender Zustand, Klasse 4	neuer WK, Grenze Bewirtschtungsende Überteich?

					a		
	Parameter	Bewertung 2004	Bewertung BWP	Bemerkungen	Defizite bezogen auf den guten	Kommentar	Zustandsbew
		Bestandsaufnahme			Zustand		ertung
ökologischer Zustand		nicht gut			2 Klassen		4
Biologische Komponeten		50% gut, 50% nicht gut	GK 3		1 Klasse		3
Gewässerflora	STI Makrophyten	MST Teschow 1999 GK 2	GK 3	Pessimismusprinzip	1 Klasse		3
		MST Panzow 1999 GK 1					
Makroozoobenthos	STI	MST Clausdorf 1998 GK 3 MST Neubukow 1998 GK 3	GK 3 u. Panzow, GK 4 Kirch Mulsow	Pessimismusprinzip	1 Klasse		3
		MST Teschow 1999 GK 2 MST Panzow 1999 GK 1					
	SI	5 MST im gesamten WK 1999 GK 2	GK2		keine Defizite		2
	Strukturgüte (hilfsweise)						
Fischfauna				Aufstieg von anderen Fischarten als der Meerforelle nicht bekannt			
Hydromorpholog. Komponenten		gut bis auf ca. 2 km im Oberlauf	GK 4	DGK	2 Klassen		5
Wasserhaushalt ?			ab Panzow eingetieft, auch in Abschnitten mit naturnaher Morphologie, unterhalb der naturnahen Bereich begradigt, Abbau des Gefälles durch Sohlrampen		1 Klasse		
Abfluß u. Abflußdynamik Verb. GW-Körper							
Durchgängigkeit			2 n.d., 5 eingeschränkt durchg. Bauwerke bis zu den naturnahen Bereichen oberhalb Panzow, danach 6 n.d., 5 e.d. Bauwerke und 3 Rohrleitungen	unterbrochen durch Straßenbrücke B105 in Neubukow und alten Stau in Panzow	3 Klassen		5
Morphologie	Strukturgüte		13,3 % GK 1, 10,0 % GK 2, 32,0 % GK 3, 27,2 % GK 4, 4,7 % GK 5, 7,8 % keine Daten, 5 % verrohrt	um Panzow herum naturnahe Strukturen, in Panzow Ufer stark zertreten, oberhalb Neubukow begradigt, ausgebaut, aber hier Altarmanschluss möglich	32% 1 Klasse, 32% mind. 2 Klassen		4
Chemphysikal. Komponenten		nicht gut		Meßstelle Neubukow 2006			5
Sauerstoffhaushalt		ment gut		Messene renourou 2000			
Saucistoffiaushait	Sauerstoff TOC DOC	keine Daten keine Daten	7,94 mg/l Klasse 2 15,2 mg/l		keine		2
Salzgehalt	DOC	keine Daten	14,4 mg/l				1
Saizgenait	Leitfähigkeit	keine Daten	913 μS/cm				
	Sulfat Chlorid	keine Daten keine Daten	56 mg/l Klasse 2		1t		2
NIU14 . 00 1. U14	Cnioria	keine Daten	56 mg/1 Klasse 2	oberhalb Neu Teschow und oberhalb Clausdorf zu schmaler	keine		
Nährstoffverhältnisse				Randstreifen, in Panzow starke Vermüllung, in Neubukow Misthaufen,			
				Komposthaufen etc. direkt am Gewässer			
	G-P	keine Daten	0,290 mg/l Klasse 3		1 Klasse		3
	Orthophosphat	keine Daten	0,154 mg/l Klasse 3		1 Klasse		3
	G-N	keine Daten	12,82 mg/l Klasse 5		3 Klassen		5
	Nitrat-N	keine Daten	9,72 mg/l Klasse 4		2 Klassen		4
		Inchia Dutch	-,g. Islume 7	I		1	
	Ammonium-N	keine Daten	0,43 mg/l Klasse 3		1 Klasse		3