

Gewässerunterhaltung Barthe



StALU Vorpommern


Claudia Besler

Landesgewässerschau MV 2026 | Stralsund, 12.06.2026

Die Barthe

und ihre
21
Unterhaltungs-
abschnitte

Teil 1




Die Barthe

und ihre
21
Unterhaltungs-
abschnitte

Teil 2

Mit der renaturierten Barthe-Strecke ...



Die Barthe

und ihre

21


Unterhaltungs-
abschnitte

Teil 2



... und der Bootskrautungsstrecke

mit der einzigen Krautentnahmestelle der Barthe in Barth-Mast, die im Winter 2025/2026 instandgesetzt wurde.





1. Krautung vom 15. Juni bis 15. August



Die Krautung der Barthe

Die 1. Krautung

- beginnt mit Ausnahme-genehmigung der UNB bereits am 15. Juni (Abschnitt Schwarze Brücke bis Brücke Lendershagen)
- Ansonsten nur abschnittsweise Stromstrichkrautung ab 15. Juli

Die 2. Krautung

vom 1. Oktober bis 30. November
bzw. als

Einmalige Krautung

vom 1. September bis 30. November

- Bootskrautung
- Baggerkrautung Sohle
- Baggerkrautung Böschung



Die Barthe in der Ortslage Starkow

Einmalige Krautung der Sohle und beider Böschungen



Die Baggerkrautung der Barthe

← Z.B. am 23.10.2025
oh. der B 105

Einmalige Mahd der Sohle und beider
Böschungen



Mit ökologischer Begleitung durch
ein externes Büro

Die öBB-Strecke an der Barthe

ÖBB =
Ökologische
Begleitung der
Baggerkrautung an
der Barthe durch
ein externes Büro



Naturschutzfachliche Begleitung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an der Barthe im September/ Oktober 2024



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

Förderprojekt:
Konzeption im Zusammenhang mit dem naturnahen Gewässerausbau

Dieses Projekt wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern 2014-2020 unter Beteiligung der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert.





Bezeichnung:	Naturschutzfachliche Begleitung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an der Barthe
Aufgabe:	Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen an ausgewählten Gewässerabschnitten der Barthe sowie der anschließenden Auswertung der Erhebungen
Ziel:	die Erhaltung bzw. Verbesserung der biologischen Gewässergüte sowie das Management beim Umgang mit Räum- und Krautgut
Methodik:	parallele Begleitung der Unterhaltungsmaßnahme und Bergung sowie Umsetzung insbesondere geschützter Taxa mittels Sichtbeobachtung und Aufnahme bzw. Wenden des Krautgutes
Untersuchungszeitraum:	2. Krautung: 23.09. bis 24.10.2024
Untersuchungsgebiet:	Barthe im Landkreis Vorpommern-Rügen Renaturierung Löbnitz (Abschnitt 5) Redebas bis Starkow (Abschnitt 6) Starkow bis Altenhagen (Abschnitt 7) Altenhagen bis Hövet (Abschnitte 8, 9, 10) Schuenhagen bis Obermützkwow (Abschnitte 12, 14, 15, 17, 18) Faule Barthe bei Lendershagen (Abschnitt 13)



Datum	Gewässer -abschnitt	Nachweise geschützter Arten (Individuenanzahl)	Weitere detektierte Arten/-gruppen (Individuenanzahl)
23.-24.09.24	18	Braunfrosch (4), Grünfrosch (1)	Barsch (9), Hecht (2), Karausche (4), Schleie (1), Amerik. Flusskrebs (3)
24.-25.09.24	17	Braunfrosch (5), Erdkröte (4)	Barsch (13), Dreistachl. Stichling (1), Hecht (2), Karausche (7), Schleie (2), Amerik. Flusskrebs (1)
25.-26.09.24	16	Braunfrosch (3), Erdkröte (3)	Barsch (1), Hecht (3)
26.-30.09.24	15	Erdkröte (1), Grünfrosch (3), Ringelnatter (2)	Barsch (13), Dreistachl. Stichling (1), Gründling (2), Hecht (7), Karausche (1), Plötze (4), Schleie (6), Amerik. Flusskrebs (3)
30.09.- 02.10.24	14	Erdkröte (5), Grünfrosch (25), Braunfrosch (5), Malermuschel - <i>Unio pictorum</i> (2), Libellenlarven (5)	Barsch (18), Dreistachl. Stichling (5), Hecht (7), Karausche (4), Neunstachl. Stichling (1), Plötze (20), Rotfeder (1), Schleie (10), Amerik. Flusskrebs (3)
02.-08.10.24	12	Erdkröte (4), Grünfrosch (17), Braunfrosch (9), Malermuschel - <i>Unio pictorum</i> (3), Teichmuschel - <i>Anodonta anatina</i> (1), Libellenlarve (5)	Barsch (21), Hecht (4), Plötze (8), Schleie (2), Amerik. Flusskrebs (1)
08.-10.10.24	13	Erdkröte (2), Braunfrosch (1)	Dreistachl. Stichling (21), Hecht (2), Neunstachl. Stichling (4), Amerik. Flusskrebs (1)
11.10.24	10	Braunfrosch (2), Grünfrosch (1)	-
11.-14.10.24	9	Braunfrosch (7), Grünfrosch (5)	Barsch (1), Dreistachl. Stichling (1), Hecht (1), Amerik. Flusskrebs (1)
14.-15.10.24	8	Grünfrosch (21), Wasserspitzmaus (1), Libellenlarve (3)	Barsch (12), Hecht (2), Neunstachl. Stichling (1), Plötze (4), Amerik. Flusskrebs (1)
16.-18.10.24	7	Erdkröte (2), Grünfrosch (7)	Barsch (50), Hecht (5), Kaulbarsch (1), Plötze (7), Zander (2), Amerik. Flusskrebs (2)
21.-23.10.24	6	Edelkrebs - <i>Astacus astacus</i> (4), Grünfrosch (2), Malermuschel - <i>Unio pictorum</i> (1)	Aland (1), Barsch (31), Hecht (1), Plötze (1), Zander (1), Amerik. Flusskrebs (2)
24.10.2024	5	Edelkrebs - <i>Astacus astacus</i> (1)	Barsch (4)

Die öBB-
Ergebnisse
an der
Barthe

Eine
Textdokumentation
nach jeder
Krautung

Die öBB- Ergebnisse an der Barthe



Abbildung 2: Mahd und Entnahme des an der steilen Böschung im Abschnitt 16 (26.09.2024)



Abbildung 3: verletzter Braunfrosch im Krautgut des Abschnittes 16 (26.09.2024)



Abbildung 8: Aland im Krautgut des Abschnittes 6 (23.10.2024)



Abbildung 9: Zander im Krautgut des Abschnittes 7 (16.10.2024)



Abbildung 4: im Krautgut detektierte Barsche im Abschnitt 6 (22.10.2024)



Abbildung 5: Kaulbarsch im Krautgut des Abschnittes 7 (17.10.2024)



Abbildung 10: geborgener Neunstachliger Stichling im Krautgut des Abschnittes 14 (02.10.2024)



Abbildung 11: Edelkrebs (nach BArtSchV streng geschützt im Krautgut des Abschnittes 6 (23.10.2024)



Abbildung 6: Karausche aus dem Abschnitt 17 (24.09.2024)



Abbildung 7: geborgene Malermuschel (nach BArtSchV besonders geschützt) im Abschnitt 12 (07.10.2024)



Abbildung 12: Amerikanischer Flusskrebs aus dem Krautgut des Abschnittes 18 (24.09.2024)



Abbildung 13: abgelegtes Krautgut auf der Böschung im Abschnitt 14 (02.10.2024)

... und viele Fotos

Die möglichst schonende Baggerkrautung der Barthe

Hier zwischen Obermützkow und
Rodewiesen im Juli 2022

... und im Okt. 2022





Die möglichst schonende Baggerkrautung der Barthe

Hier zwischen Obermützkow und
Rodewiesen im Juli 2022

... und im Okt. 2022



Der Biber und die Barthe

Uh. Straßenbrücke
Schuenhagen

Im Sept. 2025

Fotos links

... und an der
renaturierten
Strecke

Foto rechts



A landscape photograph showing a river with several ice floes floating in it. The riverbanks are covered with dry, brown grass and reeds. In the background, there are several bare trees with intricate branch structures. To the right, a small house with a red roof is visible in the distance under a cloudy sky.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!