

**Maßnahmen des Wasserkörpers 3.BWZ**

Gewässername:	Strameußer Graben	Wasserkörpernummer:	WABE-0500
Stationierung:	0 - 4.544	Gewässerkennzahl:	964814000000
Einstufung des Wasserkörpers: künstlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	4549	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2027
M03	Gewässerentwicklungskorridor mit lebensraumtypischer Ufervegetation	350	4549	28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2027

**Hinweis:**

In Folge der Ausgleichsmaßnahme (Aufstau des Wasserkörpers) ist der Strameußer Graben kein Fließgewässer mehr. Die Bewertungsverfahren lassen sich nicht anwenden. Eine Wiederherstellung des Fließgewässers ist nicht möglich, daher hat der Wasserkörper durch die Maßnahmen zur Wasserstandshebung das gute Potential erreicht.