

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Strameußer Graben	Wasserkörpernummer:	WABE-0500
Stationierung:	4 - 4.544	Gewässerkennzahl:	964814000000000
Einstufung des Wasserkörpers:	künstlich		

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	4	4544	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M03	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	350	4544	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M04	Befundaufklärung auf Grund fehlender Daten des Routinemonitorings	4	4544	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2039
M05	Ableitung von potenziellen Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffeinträgen	4	4544	501 - Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	2039

Hinweis:
In Folge einer Ausgleichsmaßnahme (Aufstau des Wasserkörpers) ist der Strameußer Graben kein Fließgewässer mehr. Die biologischen Bewertungsverfahren nach WRRL lassen sich nicht anwenden. Eine Wiederherstellung des Fließgewässers ist nicht möglich, daher hat der Wasserkörper durch die Maßnahmen zur Wasserstandsanhhebung das gute Potenzial erreicht.