

Maßnahmen des Wasserkörpers 3.BWZ

Gewässername:	Stülower Bach	Wasserkörpernummer:	NMKZ-1510
Stationierung:	0–7.039 ; 0-5.612	Gewässerkennzahl:	963844200000; 9638442200000
Einstufung des Wasserkörpers:		natürlich	

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M22	Rückbau Querbauwerk (illegal errichtetes Bauwerk) (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4020	4040	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M23	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung Stülower Bach (SB) und Glashäger Bach (GB)	2500 SB 1400 GB	5612 SB 6750 GB	29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2027
M24	Herstellung der Durchwanderbarkeit Bahndurchlass (Glashäger Bach) (bedeutsam im Prioritätenkonzept) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	215	235	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M26	Herstellung eines Entwicklungskorridors (Glashäger Bach) mit standorttypischer Gehölzentwicklung entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	1600	3000	28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2033
M27	Ersatzneubau Durchlass (Glashäger Bach) (bedeutsam im Prioritätenkonzept) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	2000	2020	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M29	Beseitigung Absturz (Glashäger Bach) (bedeutsam im Prioritätenkonzept) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	2580	2600	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M31	Verworfen, da Absturz nicht mehr vorhanden Rückbau Durchlass (Glashäger Bach) (bedeutsam im Prioritätenkonzept) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	3100	3110	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	verworfen
M32	Optimierung Durchwanderbarkeit Fußgängerbrücke (Glashäger Bach) entsprechend Machbarkeitsstudie 2011	3417	3395	69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2027
M35	2. Erfolgskontrolle Renaturierung	1265	4870	508: Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	begonnen Fördermittelantrag StALU MM 2026