

Gesamtbewertung Wasserkörper:

guter Zustand


Bewertung Chemischer Zustand:



gut

nicht gut


Bewertung ökologischer Zustand:



sehr gut

gut

Gesamtbewertung Biologie (B-QK):



mäßig

unbefriedigend

schlecht

Zur Information

Wassergüte (PC-QK):

Vorgaben **nicht** eingehalten

Strukturgüte (HM-QK):



Durchgängigkeit (HM-QK):





**(B-QK) Biologische
Qualitätskomponente**

Ziel: Klasse 2

Bewertung: Klasse 2

Defizite: keine




(HM-QK)
Hydromorphologische
Qualitätskomponente

Ziel: Klasse 2

Defizite: keine

Bewertung: Klasse 2



Der Wasserkörper WAMU-0300 ist vollständig durchwanderbar.

(PH-QK) Physikalisch- chemische Qualitätskomponente

Orientierungswert eingehalten				ja	nein						
	O2	TOC	BSB5	Chlorid	pH	Pges	o-PO4	NH4-N	NH3-N	NO2-N	BWZ GN
	Min	MW	MW	MW	Min-Max	MW	MW	MW	MW	MW	MW
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
OT-Werte Typ 17	>7	15	<4	200	7,0-8,5	0,100	0,070	0,200	0,0020	0,050	2,6
2015	5,0	8,9	3,2	40	7,7-8,3	0,091	0,042	0,058	0,0012	0,013	1,7
2018	5,5	12,0	3,2	42	7,8-8,1	0,094	0,052	0,071	0,0016	0,019	2,0

Der Orientierungswert (OT-Wert) für **Sauerstoff (O2)** wird nicht eingehalten (durch den Biomasseaustrag des oberhalb gelegenen Sternberger See verursacht). Keine erheblichen Auswirkungen auf die biologische Bewertung.

Das Bewirtschaftungsziel (BWZ) für den Gesamtstickstoff (GN) wird eingehalten.

Klassifizierung alt

Jahr	CL	O2	oPO4_P	Pges	NO3_N	NO2_N	NH4_N	GN
2015	2	2	2	2	2	1	2	2
2018	2	2	2	2	2	1	2	3